
PORTUGAL

Tel: +351 218 553 506
Email: desica@nav.pt
AFS: LPPPYOYC



SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AERONÁUTICA
CENTRO DE CONTROLO DE TRÁFEGO AÉREO
DE LISBOA
RUA C, EDIFÍCIO 118
AEROPORTO DE LISBOA 1700-007 LISBOA

SUP

MVFR

001 / 2024

22-FEB-2024

**LPIN AD - PISTA, CAMINHO DE CIRCULAÇÃO E FAIXA DE PISTA -
CONDIÇÕES DO PAVIMENTO**

LPIN AD (Espinho)

A pista apresenta irregularidades no piso devido a falhas de asfalto e presença de pequenas pedras soltas.

Caminhos de circulação e faixa de pista com piso degradado e sem marcas.

Todos os movimentos das aeronaves devem ser feitos em marcha lenta.

Os operadores não-residentes deverão solicitar autorização prévia ao Diretor do Aeródromo, com pelo menos 48 horas de antecedência.

Validade: de 22-FEV-2024 com fim de validade estimado 30-JUN-2024.

Este Suplemento substitui o SUP MVFR 056/2022 e o NOTAM D0470/23.

=FIM DO SUPLEMENTO=

ESTÁ PÁGINA FOI INTENCIONALMENTE DEIXADA EM BRANCO